

⑧作業環境分析結果（焼却施設）

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| 測定箇所 | 焼却炉周辺 | |
| 測定日 | 2018/7/1 | 2019/1/7 |
| 測定時間 | 10:40～12:29 | 10:31～11:37 |
| 管理区域判定 | 第一管理区域 | 第一管理区域 |
| 測定箇所 | 灰押し装置周辺 | |
| 測定日 | 2018/7/1 | 2019/1/7 |
| 測定時間 | 12:40～14:07 | 13:02～14:38 |
| 管理区域判定 | 第一管理区域 | 第一管理区域 |
| 測定箇所 | バグフィルタ周辺 | |
| 測定日 | 2018/7/1 | 2019/1/7 |
| 測定時間 | 8:28～9:56 | 8:49～10:27 |
| 管理区域判定 | 第一管理区域 | 第一管理区域 |
| 測定箇所 | 飛灰固化装置周辺 | |
| 測定日 | 2018/7/3 | 2019/1/8 |
| 測定時間 | 13:04～14:36 | 11:00～12:01 |
| 管理区域判定 | 第一管理区域 | 第一管理区域 |
| 測定箇所 | 灰搬出室周辺 | |
| 測定日 | 2018/7/3 | 2019/1/8 |
| 測定時間 | 8:56～10:01 | 9:03～10:04 |
| 管理区域判定 | 第一管理区域 | 第一管理区域 |

※ 管理区域の判定については、作業環境評価基準（昭和63年労働省告示第79号）に準じて、第1管理区域、第2管理区域、第3管理区域に分別している。